



BEAUFTRAGTE für SPRUNGFALLSCHIRME

des BUNDESMINISTERIUMS für VERKEHR, BAU und WOHNUNGSWESEN
(BMVBW)

Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.
Deutscher Aero Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro



An alle Vereine/Schulen/
Prüfer Klasse 5/Packer

Lufttüchtigkeitsanweisung für Sprungfallschirme

- Gültig ab:** 22.06.2001
- Nummer:** PR 1/01-2001
- Muster:** Profile Research NITRO 88; 108; 120; 135 folgender Seriennummern:
NITRO 88: 880019-2; 880005-2; 880015-2; Mad Dog 2; 9904880057-2;
9905880061-2; 9906880062-2
NITRO 108: 1080905972; 1080037-2r 4; 1080042-2; 1080052-2;
99041080053-2; 99061080057-2; 99061080059-2; 99061080060-2;
99061080061-2; 99081080068-2;
NITRO 120: 1202503973-2; 1201805975-2; 1200041-2; 99041200055-2
99071200060-2
NITRO 135: 135002-2; 1350030-2; 1350020-2; 99041350033-2;
99041350032-2
- Status:** Verpflichtend
- Betrifft:** Steuerleinen
- Grund:** Ein Vorkommnis in USA veranlaßt darauf hinzuweisen, daß möglicherweise die Steuerleinen der Geräte mit den o.g. Serien Nummern noch nicht durch neue verstärkte Steuerleinen (HMA 430) ersetzt wurden, da die Fallschirme teilweise älter als 2 Jahre sind und seit Herausgabe nicht mehr beim Musterbetreuer überprüft worden sind .
- Maßnahmen:** Die o.g. Geräte sind beim Musterbetreuer:
Profile Research, Fallschirmvertrieb Klaus Schenk,
Neuer Weg 1, 79353 Bahlingen zur Überprüfung vorzulegen.
- Anweisungen:**
- Durchzuführen bis: Vor dem nächsten Sprung!
- Verteiler:** Prüfer Klasse 5, Packer, Händler, Vereine, Sprungzentren.
Veröffentlichung in den Fachmagazinen.
- Braunschweig, den 22.06.2001

Helmut Bastuck
Geschäftsführer DFV

Rainer Hüls
Leiter LSG-B DAeC